



WE 5/A

Gilet ad alta visibilità realizzato in tessuto 100% poliestere.

WE 5/A

Cod. **422059**

Gilet ad alta visibilità 100% poliestere

Specifiche:

- Peso 120 g/m²
- Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro
- Portabadge esterno
- 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome
- 1 banda retroriflettente verticale che passa sulle spalle

Imballaggio:


Confezione da 1 pezzo

Cartone da 100 pezzi

Campi d'impiego:

Articolo ad alta visibilità, con bande retroriflettenti, con ottima vestibilità e robustezza, in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo prolungati.

Istruzioni di Lavaggio



Numero massimo di lavaggi consentiti 30, lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non candeggiare, asciugare appeso all'ombra, non stirare, non lavare a secco.

Info Tecniche

Articolo	WE 5/A
Codice	422059
Colore	arancio
Taglie	M - L - XL - XXL
Categoria	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale
Certificazioni	EN ISO 20471:2013 + A1:2016  

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Il capo **WE 5/A** è un DPI di seconda categoria, prodotto in conformità ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013 ed è destinato a segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità (EN ISO 20471:2013).

EN ISO 20471:
2013+A1:2016



EN ISO 20471:2013+A1:2016

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

RESISTENZA

CLASSE

Classe dell'indumento

2

Limiti di impiego

Il capo non è adatto alla protezione da calore e/o fuoco, rischi chimici, rischi elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella nota informativa (pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute).

Consigli per l'uso

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato ed in perfetto stato di conservazione. Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture, scolorimenti o altre alterazioni che ne possano compromettere le caratteristiche.

Le caratteristiche di visibilità dei capi vengono alterate qualora gli stessi non risultino adeguatamente puliti o abbiano subito modifiche non autorizzate. I capi utilizzati frequentemente possono perdere in maniera significativa la capacità isolante a causa dei lavaggi e dell'usura.

Conservazione

Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il capo conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Pulizia

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione del capo.

Note

Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.

